

Etat de l'Installation Intérieure de Gaz

Numéro de dossier : 099/02/2024 LANKEUH

Norme méthodologique employée : AFNOR NF P 45-500 (juillet 2022)

Date du repérage : 30/01/2024 Heure d'arrivée : 09 h 30 Durée du repérage : 02 h 50

La présente mission consiste à établir l'état de l'installation intérieure de gaz conformément à l'arrêté du 6 avril 2007 modifié, 12 février 2014, 23 février 2018 et du 25 juillet 2022 afin d'évaluer les risques pouvant compromettre la sécurité des personnes, de rendre opérante une clause d'exonération de la garantie du vice caché, en application de l'article 17 de la loi n°2003-08 du 3 janvier 2003, modifié par l'ordonnance n°2005-655 du 8 juin 2005. Cet état de l'installation intérieure de gaz a une durée de validité de 3 ans. En aucun cas, il ne s'agit d'un contrôle de conformité de l'installation vis-à-vis de la règlementation en vigueur.

A. - Désignation du ou des bâtiments

Localisation du ou des bâtiments :

Département :Bouches-du-RhôneAdresse :12-14 Rue de la VerdièreCommune :13090 AIX EN PROVENCE

Section cadastrale PR, Parcelle(s) nº 82 et 84

Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété :

Bat. F; Etage 7; Porte droite, Lot numéro 59

Type de bâtiment :..... Habitation (partie privative d'immeuble)

Nature du gaz distribué :..... **Gaz naturel**

Distributeur de gaz :.....-

Installation alimentée en gaz :.....NON

B. - Désignation du propriétaire

Désignation du propriétaire :

Adresse :.....

Si le propriétaire n'est pas le donneur d'ordre :

Qualité du donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé) :

Apporteur

Nom et prénom :.....SAS HERBETTE-OUTRE-MOYA-TEDDE-MARCOT

Adresse :..... 5 Allée Rufinus

Résidence SIGNORET 13100 AIX EN PROVENCE

Titulaire du contrat de fourniture de gaz :

Nom et prénom :..... M. et Mme LANKEUH

Adresse :....

N° de téléphone :.....

Références :..... Numéro de compteur : Numéro non identifiable

C. - Désignation de l'opérateur de diagnostic

Identité de l'opérateur de diagnostic :

Adresse :..... 240 Montée des Vraies Richesses

Certification de compétence CPDI5759 délivrée par : I.Cert, le 16/09/2020 Norme méthodologique employée :......NF P 45-500 (Juillet 2022)

Etat de l'installation intérieure de Gaz nº 099/02/2024 LANKEUH



D. - Identification des appareils

Liste des installations intérieures gaz (Genre ⁽¹⁾ , marque, modèle)	Type ⁽²⁾	Puissance en kW	Localisation	Observations : (anomalie, taux de CO mesuré(s), motif de l'absence ou de l'impossibilité de contrôle pour chaque appareil concerné)
Chaudière e.l.m. leblanc	Etanche	23 kW	Cuisine	-

- (1) Cuisinière, table de cuisson, chauffe-eaux, chaudière, radiateur,
- (2) Non raccordé Raccordé Étanche.

E. - Anomalies identifiées

	Anomalies	
Points de contrôle ⁽³⁾ (selon la norme)	observées (A1 ⁽⁴⁾ , A2 ⁽⁵⁾ ,	Libellé des anomalies et recommandations
(DGI ⁽⁶⁾ , 32c ⁽⁷⁾)	
Néant	-	-

- Point de contrôle selon la norme utilisée.
- (4) A1 : L'installation présente une anomalie à prendre en compte lors d'une intervention ultérieure sur l'installation
- (5) A2 : L'installation présente une anomalie dont le caractère de gravité ne justifie pas que l'on interrompe aussitôt la fourniture du gaz, mais est suffisamment importante pour que la réparation soit réalisée dans les meilleurs délais.
- (6) DGI : (Danger Grave et Immédiat) L'installation présente une anomalie suffisamment grave pour que l'opérateur de diagnostic interrompe aussitôt l'alimentation en gaz jusqu'à suppression du ou des défauts constituants la source du danger.
- (7) 32c : la chaudière est de type VMC GAZ et l'installation présente une anomalie relative au dispositif de sécurité collective (DSC) qui justifie une intervention auprès du syndic ou du bailleur social par le distributeur de gaz afin de s'assurer de la présence du dispositif, de sa conformité et de son bon fonctionnement.

F. – Identification des bâtiments et parties du bâtiment (pièces et volumes) n'ayant pu être contrôlés et motifs, et identification des points de contrôles n'ayant pas pu être réalisés:

Étage 1 - Combles 1 (Parties communes)

Combles - Combles 2 (Parties communes)

Nota : Nous attirons votre attention sur le fait que la responsabilité du donneur d'ordre reste pleinement engagée en cas d'accident ou d'incident sur tout ou partie de l'installation présente dans des bâtiments, parties du bâtiment n'ayant pu être contrôlés.

Liste des points de contrôles n'ayant pas pu être réalisés :

Appareil	Туре	Point de contrôle (selon la norme utilisée)	Points désignés (selon la norme utilisée)	Observations
Chaudière e.l.m. leblanc	C.24	Appareil raccordé - Etat du conduit de raccordement	29f) Le conduit de raccordement de l'appareil dont l'évacuation des produits de combustion fonctionne en pression possède un conduit enveloppe	-

G. - Constatations diverses

Commentaires:

Certains points de contrôles n'ont pu être contrôlés. De ce fait la responsabilité du donneur d'ordre reste pleinement engagée en cas d'accident ou d'incident ayant pour origine une défaillance de toute ou partie de l'installation n'ayant pu être contrôlée.

🗷 Attestation de contrôle de moins d'un an de la vacuité des conduits de fumées non présentée

Justificatif d'entretien de moins d'un an de la chaudière non présenté

☐ Le conduit de raccordement n'est pas visitable

Au moins un assemblage par raccord mécanique est réalisé au moyen d'un ruban d'étanchéité

Documents remis par le donneur d'ordre à l'opérateur de repérage :

Néant

Etat de l'installation intérieure de Gaz n° 099/02/2024 LANKEUH



_		.,	
n	hcarvations	complémentaires	•
v	bacı vationa	complementanes	•

Néant

H Conclusion				
Conclusion :				
∠ L'installation ne comporte aucune anomalie.				
\square L'installation comporte des anomalies de type A1 qui devront être	réparées ultérieurement.			
☐ L'installation comporte des anomalies de type A2 qui devront être	e réparées dans les meilleurs délais.			
\square L'installation comporte des anomalies de type DGI qui devront être	e réparées avant remise en service.			
L'installation comporte une anomalie 32c qui devra faire l'objet d ou le bailleur social sous le contrôle du distributeur de gaz.	l'un traitement particulier par le syndic			
ou le ballieur social sous le controle du distributeur de gaz.				
I En cas de DGI : actions de l'opérateur de diagnostic				
i s				
\square Fermeture totale avec pose d'une étiquette signalant la condamnation α ou	de l'installation de gaz			
☐ Fermeture partielle avec pose d'une étiquette signalant la condamnation d'un appareil ou d'une partie de l'installation				
\square Transmission au Distributeur de gaz par courrier des informations suiva	antes :			
 référence du contrat de fourniture de gaz, du Point de Comptage Estimation, du Point de Livraison ou du numéro de compteur ; codes des anomalies présentant un Danger Grave et Immédiat (DGI). 				
Remise au client de la « fiche informative distributeur de gaz » remplie.				
J En cas d'anomalie 32c : actions de l'opérateur de diag	gnostic			
☐ Transmission au Distributeur de gaz par courrier de la référence du con Estimation, du Point de Livraison ou du numéro de compteur ;	itrat de fourniture de gaz, du Point de Comptage			
\square Remise au syndic ou au bailleur social de la « fiche informative distributeur de gaz » remplie. ;				
Note that the second se				
Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par I.Cert - Centre Alphasis - Bâtiment K - Parc d'affaires - Espace Performance 35760 SAINT GREGOIRE (détail sur www.info-certif.fr)				
Dates de visite et d'établissement de l'état de l'installation gaz :				
Visite effectuée le 30/01/2024. Fait à AIX EN PROVENCE, le 30/01/2024 Signature du représentant :				
Par : LAFOND Romain				
10)				

Etat de l'installation intérieure de Gaz nº 099/02/2024 LANKEUH



Annexe - Croquis de repérage

Annexe - Règles élémentaires de sécurité et d'usage à respecter (liste non exhaustive)

Tous les travaux réalisés sur l'installation de gaz du logement, y compris les remplacements d'appareils, doivent faire l'objet de l'établissement d'un certificat de conformité modèle 2, conformément à l'arrêté du 23 février 2018 modifié. Seules les exceptions mentionnées à l'article 21 - 4° de l'arrêté du 23 février 2018 modifié dans le guide « modifications mineures » dispensent de cette obligation.

Les accidents dus aux installations gaz, tout en restant peu nombreux, sont responsables d'un nombre important de victimes. La vétusté des installations, l'absence d'entretien des appareils et certains comportements imprudents sont des facteurs de risque : 98 % des accidents, fuites et explosions sont recensés dans les installations intérieures. Les intoxications oxycarbonées et les explosions font un grand nombre de victimes qui décèdent ou gardent des séquelles et handicaps à long terme.

Quels sont les moyens de prévention des accidents liés aux installations intérieures gaz ?

Pour prévenir les accidents liés aux installations intérieures gaz, il est nécessaire d'observer quelques règles de base :

- Renouvelez le tuyau de raccordement de la cuisinière ou de la bouteille de gaz régulièrement et dès qu'il est fissuré.
- Faire ramoner les conduits d'évacuation des appareils de chauffage et de cheminée régulièrement,
- > Faire entretenir et contrôler régulièrement les installations intérieures de gaz par un professionnel.

Mais il s'agit également d'être vigilant, des gestes simples doivent devenir des automatismes :

- ne pas utiliser les produits aérosols ou les bouteilles de camping-gaz dans un espace confiné, près d'une source de chaleur,
- > fermer le robinet d'alimentation de votre cuisinière après chaque usage et vérifiez la date de péremption du tuyau souple de votre cuisinière ou de votre bouteille de gaz,
- > assurer une bonne ventilation de votre logement, n'obstruer pas les bouches d'aération,
- > sensibiliser les enfants aux principales règles de sécurité des appareils gaz.

Quelle conduite adopter en cas de fuite de gaz ?

Lors d'une fuite de gaz, il faut éviter tout risque d'étincelle qui entraînerait une explosion :

- > ne pas allumer la lumière, ni toucher aux interrupteurs, ni aux disjoncteurs,
- ne pas téléphoner de chez vous, que ce soit avec un téléphone fixe ou un portable,
- > ne pas prendre l'ascenseur mais les escaliers,
- > une fois à l'extérieur, prévenir les secours

Pour aller plus loin: http://www.developpement-durable.gouv.fr

Alpes Diagnostics | 240 Montée des Vraies Richesses 04100 Manosque | Tél. : 0492726875 - | @ : alpesdiagnostics2@gmail.com N°SIREN : 950880047 | Compagnie d'assurance : Axa assurances n° 11133593804